


主要被災箇所図



被災橋梁の名称

① 仙舞橋(県道)	⑩ 新田橋(市道)	⑲ 湖之島橋(市道)
② 湯河原橋(※)	⑪ 寺久保橋(※)	⑳ 宇原橋(※)
③ 宇原橋(※)	⑫ 和合橋(※)	㉑ 寺社平橋(※)
④ 百々川橋(※)	⑬ 北河原橋(※)	㉒ 温泉橋(※)
⑤ 牧の平橋(※)	⑭ 八木沢5号橋(※)	㉓ 八木沢8号橋(農道)
⑥ 柳倉上橋(※)	⑮ 石々川1号橋(※)	㉔ 北河原橋(※)
⑦ 船川橋(※)	⑯ 石々川2号橋(※)	㉕ 一の瀬橋(林道)
⑧ 大谷橋(市道)	⑰ 高市橋(※)	㉖ 三ツ倉橋(※)
⑨ 八木沢5号橋(※)	⑱ 寺村橋(※)	
⑩ 石々川1号橋(※)	⑲ 久保山橋(※)	
⑪ 石々川2号橋(※)	⑳ 大宮橋(※)	
⑫ 高市橋(※)	㉑ 小峽橋(※)	
⑬ 寺村橋(※)		
⑭ 全田橋(※)		
⑮ 役場裏橋(※)		

なお①～④は現在国道になっている。

凡例

○	土砂崩れ
■	土石流
■	浸水地域
①	被災橋梁
×	道路・河川の被災箇所