

- 監視図
 - 水源・原水受水槽
 - 高区配水池
 - 一覧表

須坂市峰の原高原飲料水供給施設

水源・受水槽

		異常低	異常高
水源深井戸水位	-48.72 m	▼	▲
取水流量	0.0 m3/h	▲	▲
原水受水槽水位	1.89 m	▼	▲
ポンプ室温度計	16.0 °C	▼	▲
送水流量	0.0 m3/h	▲	▲
配水残留塩素	0.33 mg/l	▼	▲
循環水流量	0.0 m3/h	▲	▲

水源井戸ポンプ	停止	故障
原水受水槽流入弁	閉	故障
水源井戸ピット排泥弁	閉	故障
原水受水槽No.1送水ポンプ	停止	故障
原水受水槽No.2送水ポンプ	停止	故障
UPS/バッテリー容量低下		異常
テレメータ		故障

高区配水池

		異常低	異常高
No.1高区配水池水位	2.67 m	▼	▲
No.2高区配水池水位	2.68 m	▼	▲
次重注入機室温度	16.6 °C	▼	▲
高区配水池残留塩素	0.35 mg/L	▼	▲
配水池電気室温度	17.4 °C	▼	▲
配水池配管室温度	19.6 °C	▼	▲
配水流量	0.0 m3/h	▲	▲
加圧系配水流量	0.1 m3/h	▲	▲

No.1次重注入機	停止	故障
No.2次重注入機	停止	故障
次重液位 低下		異常
高区配水池 サンプリングポンプ*	運転	故障
加圧ポンプユニット	運転	故障
UPS/バッテリー容量低下		異常
テレメータ		故障